# ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ

ТЖИУ406А

Руководство по эксплуатации ТЖИУ.406233.006РЭ

Версия 1.1

# Содержание

1 Описание и работы	5
1.1 Назначение	5
1.2 Технические характеристики	8
1.3 Состав изделия	23
1.4 Устройство и работа	28
1.5 Маркировка и пломбирование	34
1.6 Упаковка	35
2 Использование по назначению	37
2.1 Подготовка к использованию	37
2.2 Использование	41
3 Техническое обслуживание	45
4 Хранение и транспортирование	46
Приложение А Ссылочные нормативные документы	47
Приложение Б Схема условного обозначения датчика	49
Приложение В Схемы электрические подключения датчиков	53
Приложение Г Габаритные, установочные и присоединительные	
размеры датчика	61
Приложение Д Чертеж общего вида со средствами взрывозащиты	
датчика	63
Приложение Е Схема установки датчика	65
Приложение Ж Перечень документации и деталей для заказа	
датчика	67

Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит назначение, характеристики, описание принципа действия, устройства и работы, а также другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации датчика абсолютного давления (далее по тексту датчик).

РЭ распространяется на датчик:

- общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения;
- общепромышленного назначения невзрывозащищенного исполнения.

Просим учесть, что постоянное техническое совершенствование датчиков давления может привести к непринципиальным расхождениям между инструкцией, схемой датчика и текстом сопроводительной документации.

Предприятие-изготовитель заинтересовано в получении технической информации о работе датчика давления и возникших неполадках с целью устранения их в дальнейшем.

Все пожелания по усовершенствованию конструкции датчика следует направлять в адрес предприятия-изготовителя.

### 1 Описание и работа

### 1.1 Назначение

1.1.1 Датчик предназначен для непрерывного преобразования измеряемого параметра (газа, пара или жидкости) в унифицированный выходной токовый сигнал.

Сокращенное обозначение, обозначение по конструкторскому документу и измеряемый параметр датчика в соответствии с таблицей 1.1.

Таблица 1.1

Сокращенное обозначение датчика	Обозначение датчика по конструкторскому документу	Измеряемый параметр
Датчик ТЖИУ406А	ТЖИУ.406233.006 ТЖИУ.406233.008	Абсолютное давление

- 1.1.2 Датчик может использоваться в комплексах и устройствах телемеханики, разрабатываемых и эксплуатируемых в соответствии с требованиями ГОСТ 26.205-88, и других системах.
- 1.1.3 Датчик является средством измерения и соответствует требованиям ГОСТ 22520-85.
- 1.1.4 Датчик общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения выполнен с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", имеет маркировку по взрывозащите "1ExdIIBT4" и соответствует требованиям ПБ 09-540-03, ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99.

Датчик общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения предназначен для работы во взрывоопасных зонах класса B-1a, B-1г согласно главе 7.3 ПУЭ и других директивных документов, регламентирующих установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

- 1.1.5 По устойчивости к климатическим воздействиям:
- а) датчик общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения соответствует:
- виду климатического исполнения УХЛ\*\* категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, группе исполнения Д3 по ГОСТ 12997-84, для работы при температурах окружающей среды:

от минус 60 до плюс 50 °C,

от минус 50 до плюс 70 °C,

от минус 40 до плюс 80 °C;

- виду климатического исполнения УХЛ\* категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69, группе исполнения С4 по ГОСТ 12997-84, для работы при температурах окружающей среды:

от минус 35 до плюс 45 °C,

от минус 30 до плюс 50 °C;

- виду климатического исполнения УХЛ\* категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69, группе исполнения С3 по ГОСТ 12997-84, для работы при температурах окружающей среды:

от минус 10 до плюс 55 °C;

- виду климатического исполнения УХЛ\*\* категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84, для работы при температуре окружающей среды:

от плюс 5 до плюс 60 °C;

- относительной влажности окружающего воздуха 95 % при температуре 35 °C и более низких температурах без конденсации влаги.

Примечание – Для категории размещения 1 необходимо устанавливать датчик под навес или в шкаф для исключения прямого попадания атмосферных осадков и солнечного излучения.

- б) датчик общепромышленного назначения невзрывозащищенного исполнения соответствует:
- виду климатического исполнения УХЛ\*\* категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, группе исполнения Д3 по ГОСТ 12997-84, но для работы при температурах окружающей среды:

от минус 50 до плюс 70 °C,

от минус 40 до плюс 80 °C;

- виду климатического исполнения УХЛ\* категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69, группе исполнения С4 по ГОСТ 12997-84, для работы при температурах окружающей среды:

от минус 35 до плюс 45 °C;

от минус 30 до плюс 50 °C,

- виду климатического исполнения УХЛ\* категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69, группе исполнения С3 по ГОСТ 12997-84, для работы при температурах окружающей среды:

от минус 10 до плюс 55 °C;

- виду климатического исполнения УХЛ\*\* категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84, но для работы при температуре окружающей среды:

от плюс 5 до плюс 60 °C;

- относительной влажности окружающего воздуха 95 % при температуре 35 °C и более низких температурах без конденсации влаги.
  - 1.1.6 Датчик имеет блок грозозащиты.
  - 1.1.7 Датчики отличаются видом подключения:
    - а) клеммная колодка кабельный ввод;
    - б) соединитель.
- 1.1.8 Датчик может иметь один или несколько диапазонов измерения абсолютного давления. Датчик с несколькими диапазонами измерения позволяет производить перенастройку диапазонов измерения.

- 1.1.9 При заказе датчика должны быть указаны:
- условное обозначение датчика;
- обозначение технических условий: ТЖИУ.406233.001ТУ.

Примечание – Условное обозначение датчика составляется по схеме, приведенной в приложении Б.

Примеры записи условного обозначения датчиков с одним диапазоном измерения при их заказе:

- для датчика общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения:

"Датчик абсолютного давления взрывозащищенный, с верхним пределом измерений  $1,6~\rm krc/cm^2$ , с пределом допускаемой основной приведенной погрешности измерения  $\gamma$ 0 =  $\pm$ 0,25 %, с диапазоном рабочих температур от плюс 5 до плюс 60 °C, с пределом допускаемой дополнительной температурной приведенной погрешности измерения  $\gamma$ T =  $\pm$ 0,125 %/10 °C, с выходным токовым сигналом от 4 до 20 мА обозначается:

- для датчика общепромышленного назначения невзрывозащищенного исполнения:

"Датчик абсолютного давления невзрывозащищенный, с верхним пределом измерений  $1,6~\rm krc/cm^2$ , с пределом допускаемой основной приведенной погрешности измерения  $\gamma$ 0 =  $\pm$ 0,25 %, с диапазоном рабочих температур от плюс 5 до плюс 60 °C, с пределом допускаемой дополнительной температурной приведенной погрешности измерения  $\gamma$ T =  $\pm$ 0,125 %/10 °C, с выходным токовым сигналом от 4до 20 мА обозначается:

Для датчика, имеющего несколько диапазонов измерений - перенастраиваемого, в условном обозначении после указания кода диапазона измерений ставится буква "П".

Пример записи условного обозначения датчика, имеющего несколько диапазонов измерений, например, для датчика общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения:

"Датчик абсолютного давления взрывозащищенный, с верхним пределом измерений  $1,6~\rm krc/cm^2$ , с пределом допускаемой основной приведенной погрешности измерения  $\gamma$ 0 =  $\pm$ 0,25 %, с диапазоном рабочих температур от плюс 5 до плюс 60 °C, с пределом допускаемой дополнительной температурной приведенной погрешности измерения  $\gamma$ T =  $\pm$ 0,125 %/10 °C, с выходным токовым сигналом от 4 до 20 мА обозначается:

### 1.2 Технические характеристики

- 1.2.1 Наименование и условное обозначение датчика, обозначение исполнения по конструкторскому документу, верхние пределы измерений, пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения приведены:
  - для датчика с одним диапазоном измерения в таблице 1.2;
- для датчика с несколькими диапазонами измерений (перенастраиваемый датчик) в таблице 1.3.

При выпуске предприятием-изготовителем датчик с несколькими диапазонами измерений настраивается в соответствии с заказом потребителя на любое значение из всех верхних пределов измерений, относящихся к одному и тому же обозначению исполнения датчика по конструкторскому документу.

Конкретный диапазон измерения датчика, в соответствии с таблицей 1.3, обеспечивается с помощью имеющегося на клеммной колодке устройства для переключения диапазона измерения (рисунок 1.1).

Примечание – По согласованию между потребителем и предприятиемизготовителем возможно изготовление однодиапазонных датчиков с нестандартными диапазонами измерений [нижними и (или) верхними пределами измерений], отличными от указанных в таблице 1.2 и приложении Б, при сохранении всех остальных требований и положений настоящих РЭ.

Нестандартный диапазон измерения указывается на табличке (шильдике) датчика и в паспорте на датчик, при этом в условном обозначении датчика, указанном на табличке (шильдике) датчика, вместо цифры кода предела измерения указывается буква А (обобщенный код предела измерения), а в паспорте на датчик в разделе 2 (в 2.1) указывается диапазон измерения в соответствии с заказом.

### 1.2.2 Датчик имеет:

- линейно-возрастающую характеристику выходного сигнала в виде постоянного тока от 0 до 5 мА или от 4 до 20 мА;
- линейно-убывающую характеристику выходного сигнала в виде постоянного тока от 5 до 0 мА или от 20 до 4 мА.
  - 1.2.3 Номинальная функция преобразования имеет вид:
- для датчика с линейно-возрастающей характеристикой выходного токового сигнала

$$Ipacчi = (Imax - Io) \cdot Pi / Pmax + Io,$$
(1.1)

- для датчика с линейно-убывающей характеристикой выходного токового сигнала

$$Ipacчi = Imax - Pi / Pmax \cdot (Imax - Io), \tag{1.2}$$

- где Ірасчі расчетное значение выходного токового сигнала, соответствующее измеряемому параметру Рі, мА;
  - Imax наибольшее предельное значение выходного токового сигнала, мА;
  - наименьшее предельное значение выходного токового сигнала,
     мА;
  - Рі значение измеряемого параметра, МПа (кПа или к $rc/cm^2$ );

Ртах - верхний предел измерений измеряемого параметра, МПа (кПа или кгс/см $^2$ ).

- 1.2.4 Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения датчика уо, выраженной в процентах от диапазона изменения выходного токового сигнала (от верхнего предела измерений), не превышает значений, приведенных в таблицах 1.2 и 1.3.
- 1.2.5 Мощность, потребляемая датчиком от источника питания, не превышает 1,0 Вт.
- 1.2.6 Электрическое питание датчика осуществляется от источника постоянного тока.

Для выходного токового сигнала от 0 до 5 мА или от 5 до 0 мА:

- напряжением от 12 до 30 В, клеммы 1-4, для датчика ТЖИУ.406233.006 и его исполнения (с 2000 г. не выпускается);
  - напряжением от 19 до 48 В, клеммы 1-4.

Для выходного токового сигнала от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА:

- напряжением от 9 до 48 В, клеммы 1-2.

До 01.01.98г. электрическое питание датчика с выходным токовым сигналом от 4 до 20 мА осуществлялось от источника постоянного тока, при этом максимальное напряжение питания датчика составляло 30 В, а минимальное напряжение питание датчика составляло Umin: 19 В; 17 В; 12 В.

Конкретное минимальное напряжение питания датчика указывалось на табличке (шильдике) датчика; а при напряжениях Umin = 17 В или 12 В делалась специальная отметка в паспорте на датчик.

Значение сопротивления нагрузки для напряжения питания от 9 до 48 B с выходным токовым сигналом от 4 до 20 мА или от 0 до 4 мА определяется по формуле:

$$R_{H} \leq \frac{U_{\Pi U T} - U_{min}}{0.02}, \qquad (1.3)$$

где Rн - сопротивление нагрузки, Ом;

Uпит - напряжение питания, B;

Umin - минимальное напряжение питания, В.

Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения датчика, при любом указанном выше напряжении питания, не превышает значения, приведенного в 1.2.4.

Соединение датчика с источником питания и нагрузкой должно осуществляться по двух или четырехпроводной схеме.

Схема электрическая подключения датчика приведена в приложении B.1, B.2.

Схема электрическая подключения группы датчиков к общему источнику питания приведена в приложении В.3.

Примечание – В случае подключения датчика общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения по двухпроводной схеме соединения должен использоваться контрольный кабель типа КВБбШВ четырехжильный, при этом две незадействованные жилы выкусываются или запараллеливаются.

Таблица 1.2

Наименование и	Обозначение исполнения	Верхний предел измерения		Пределы допускаемой	
условное обозначение	по конструкторскому документу	кПа	МПа	кгс/см <sup>2</sup>	основной приведенной погрешности измерения, %
Датчик абсолютного	ТЖИУ.406233.006-01 ТЖИУ.406233.006.100-01	100,0 160,0		1,0 1,6	
давления ТЖИУ406A	ТЖИУ.406233.006-02 ТЖИУ.406233.006.100-02	250,0	0,4	2,5 4,0	
	ТЖИУ.406233.006-03 ТЖИУ.406233.006.100-03		0,6 1,0	6,0 10,0	±0,10*
	ТЖИУ.406233.006-04 ТЖИУ.406233.006.100-04		1,6 2,5	16,0 25,0	±0,15 ±0,20
	ТЖИУ.406233.006-05 ТЖИУ.406233.006.100-05		4,0	40,0	±0,25 ±0,40 ±0,50
	ТЖИУ.406233.006-06 ТЖИУ.406233.006.100-06		6,0 10,0	60,0 100,0	±1,00
	ТЖИУ.406233.006-07 ТЖИУ.406233.006.100-07		16,0	160,0	
	ТЖИУ.406233.006-08 ТЖИУ.406233.006.100-08		25,0	250,0	

### Продолжение таблицы 1.2

Наименование и	Обозначение исполнения	1 1 1			Пределы допускаемой
обозначение	условное по конструкторскому обозначение документу	кПа	МПа	кгс/см <sup>2</sup>	основной приведенной погрешности измерения, %
Датчик абсолютного давления ТЖИУ406А	ТЖИУ.406233.008-30*	16,0 25,0 40,0 60,0		0,16 0,25 0,40 0,60	±0,25 ±0,40 ±0,50 ±1,00
	ТЖИУ.406233.008-32*	6,0 10,0		0,060 0,100	±0,50
	ТЖИУ.406233.008-33*	2,5 4,0		0,025 0,040	±1,00

### Примечания

- 1 Нижний предел измерения равен нулю. 2 \*Изготавливаются по согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем

Таблица 1.2а

Наименование и	Обозначение исполнения	Ди	апазон измере	ния	Пределы допускаемой
условное обозначение	по конструкторскому документу	кПа	МПа	кгс/см <sup>2</sup>	основной приведенной погрешности измерения,
					%
Датчик	ТЖИУ.406233.006-01*	80,0-120,0			±0,20
абсолютного		20,0 120,0			±0,25
давления					±0,40
ТЖИУ406А					±0,50
					±1,00

Примечание - \*Изготавливается по согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем

Таблица 1.3

Наименование и	r ryy		лерений	Пределы допускаемой	
условное по конструкторскому обозначение документу	кПа	МПа	кгс/см <sup>2</sup>	основной приведенной погрешности измерения, %	
Датчик абсолютного давления ТЖИУ406А	ТЖИУ.406233.006-01 ТЖИУ.406233.006.100-01	60,0 100,0 160,0		0,6 1,0 1,6	±0,15 ±0,20 ±0,25 ±0,40 ±0,50 ±1,00
	ТЖИУ.406233.006-03 ТЖИУ.406233.006.100-03		0,25 0,40 0,60 1,00	2,5 4,0 6,0 10,0	$ \begin{array}{r} \pm 0,10^{*} \\ \pm 0,15 \\ \pm 0,20 \\ \pm 0,25 \\ \pm 0,40 \\ \pm 0,50 \\ \pm 1,00 \end{array} $
	ТЖИУ.406233.006-04 ТЖИУ.406233.006.100-04		0,60 1,00 1,60 2,50	6,0 10,0 16,0 25,0	
	ТЖИУ.406233.006-06 ТЖИУ.406233.006.100-06		2,50 4,00 6,00 10,00	25,0 40,0 60,0 100,0	

## Продолжение таблицы 1.3

Наименование и	Обозначение исполнения	Верхние пределы измерений			Пределы допускаемой основной приведенной
условное обозначение	по конструкторскому документу	кПа	МПа	кгс/см <sup>2</sup>	погрешности измерения,
Датчик абсолютного давления ТЖИУ406А	ТЖИУ.406233.006-07 ТЖИУ.406233.006.100-07		6,0 10,0 16,0 25,0	60,0 100,0 160,0 250,0	±0,10* ±0,15 ±0,20 ±0,25 ±0,40 ±0,50 ±1,00
	ТЖИУ.406233.008-30*	16,0 25,0 40,0 60,0		0,16 0,25 0,40 0,60	±0,25 ±0,40 ±0,50 ±1,00
	ТЖИУ.406233.008-32*	6,0 10,0 16,0		0,06 0,10 0,16	±0,50 ±1,00

### Продолжение таблицы 1.3

Наименование и	Обозначение исполнения	Верхние пределы измерений			Пределы допускаемой
условное по конструкторскому обозначение документу	кПа	МПа	кгс/см <sup>2</sup>	основной приведенной погрешности измерения, %	
Датчик абсолютного давления ТЖИУ406А	ТЖИУ.406233.008-33*	1,6 2,5 4,0 6,0		0,016 0,025 0,040 0,060	±0,50 ±1,00
		0,4 0,6 1,0 1,6		0,004 0,006 0,010 0,016	

### Примечания

<sup>1</sup> Нижние пределы измерений равны нулю. 2\*Изготавливаются по согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем

- 1.2.7 Датчик работоспособен при сопротивлении нагрузки:
- а) для выходного токового сигнала от 0 до 5 мA или от 5 до 0 мA от 0 до 2,5 кОм;
- б) для выходного токового сигнала от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА от 0 до 1,5 кОм (включая сопротивление соединительных проводов и с учетом напряжения питания по 1.2.6).

Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения датчика, при любом указанном выше сопротивлении нагрузки, не превышает значения, приведенного в 1.2.4.

1.2.8 Датчик сохраняет работоспособность после кратковременного воздействия на него испытательного давления, приведенного в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Наименование и условное обозначение	Верхние пределы измерений, МПа	Испытательное давление, % от верхнего предела измерений
Датчик абсолютного давления	от 0,10 до 10,0	125
ТЖИУ406А	16,0; 25,0	115

Датчик с верхним пределом измерения менее 0,1 МПа прочен и герметичен при атмосферном давлении.

- 1.2.9 Предел допускаемой дополнительной температурной приведенной погрешности измерения датчика ут, выраженной в процентах от диапазона изменения выходного токового сигнала (от верхнего предела измерений) на каждые 10 °C изменения температуры окружающей среды от нормальных до предельных значений в диапазоне рабочих температур, соответствует значениям, приведенным в таблице 1.5.
- 1.2.10 Приведенное значение вариации выходного токового сигнала датчика увс не превышает 0,5 абсолютного значения предела допускаемой основной приведенной погрешности измерения.
- 1.2.11 Приведенное значение нестабильности (повторяемости) выходного токового сигнала датчика при многократных проверках, следующих одна за другой, в одинаковых условиях при прямом и обратном ходе не превышает ( $\pm 0.1$ Pmax $^1$ /Pmax) % от диапазона изменения выходного токового сигнала, где Pmax $^1$  максимальное значение верхнего предела измерений измеряемого параметра для данного исполнения датчика.

Таблица 1.5

Обозначение датчика по конструкторскому документу	Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения не более, %	Предел допускаемой дополнительной температурной приведенной погрешности измерения не более, % /10 °C
ТЖИУ.406233.006	±0,10	±0,10
и его исполнения	±0,15	±0,100; ±0,125; ±0,150
	±0,20	$\pm 0,100; \ \pm 0,125; \ \pm 0,150; \ \pm 0,200$
	±0,25	$\pm 0,125;\ \pm 0,150;\ \pm 0,200;\ \pm 0,250$
	±0,40	±0,250; ±0,350
	±0,50	±0,250; ±0,350; ±0,450
	±1,00	±0,600
ТЖИУ.406233.008	±0,10	±0,10
и его исполнения	±0,25	$\pm 0,125;\pm 0,250$
	±0,40	±0,250; ±0,350
	±0,50	±0,250; ±0,350; ±0,450
	±1,00	±0,600

Примечание – Количество пределов допускаемой дополнительной температурной приведенной погрешности измерения для указанных пределов допускаемой основной приведенной погрешности измерения может быть увеличено, при этом пределы допускаемой дополнительной температурной приведенной приложению Б погрешности измерения должны выбираться согласно соответствующим установлением кода предела допускаемой дополнительной температурной приведенной погрешности измерения

1.2.12 Динамические характеристики датчика нормируются временем установления выходного токового сигнала.

Время установления выходного токового сигнала изменяется с помощью устройства регулировки (гасителя пульсации "ГП").

Время установления выходного токового сигнала при скачкообразном изменении измеряемого параметра, составляющем 90 % от диапазона измерения:

- не более 0.2 с для датчика, измеряющего давление более 16 кПа  $(0.16 \text{ кг/см}^2)$ , 0.5 с для датчика измеряющего давление 16 кПа  $(0.16 \text{ кг/см}^2)$  и менее при установке регулятора гасителя пульсаций в крайнее левое положение;
- не менее 10 с при установке регулятора гасителя пульсаций в крайнее правое положение.

Под временем установления выходного токового сигнала понимается время, прошедшее с момента скачкообразного изменения измеряемого параметра, до момента, когда выходной токовый сигнал войдет в зону установившегося состояния, составляющую  $\pm 5~\%$  от изменения выходного токового сигнала.

1.2.13 Датчик общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения относится к взрывозащищенному оборудованию с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99.

Класс взрывоопасной зоны эксплуатации - "В-1а", "В-1г" при категории и группе взрывоопасной смеси "IIBT4" по "Правилам эксплуатации электроустановок" (ПУЭ) и ГОСТ 12.2.020-76.

Комплекты рабочей и сопроводительной документации на датчик общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения согласованы испытательной организацией в соответствии с ГОСТ 12.2.021-76.

Внесение изменений в согласованную документацию, касающихся элементов взрывозащиты и других требований, регламентируемых ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99, производится по согласованию с вышеуказанной испытательной организацией в соответствии с ГОСТ 12.2.021-76.

Серийный выпуск датчиков возможен при наличии свидетельства (сертификата) о взрывозащищенности.

1.2.14 Датчик пожаробезопасен при работе в пожароопасном помещении класса П-I.

Пожаром считается возникновение открытого огня на наружных поверхностях датчика или выброс горящих частиц из него (выделение горящей жидкости).

- 1.2.15 Время готовности датчика к работе с момента включения напряжения питания 5 мин.
- 1.2.16 Уровень радиопомех, создаваемых датчиком, соответствует "Общесоюзным нормам допустимых индустриальных радиопомех" (Нормы 1-72÷9-72).
  - 1.2.17 Масса датчика не более:
  - 2,8 кг для датчика ТЖИУ.406233.006 и его исполнения;
  - 10 кг для датчика ТЖИУ.406233.008 и его исполнения.
  - 1.2.18 Датчик работоспособен при работе с рабочими средами.
- 1.2.18.1 Датчик общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения работоспособен при работе со следующими рабочими средами:
  - воздух (атмосферный, сжатый);
  - вода (горячая, холодная, теплофикационная, оборотная);
  - пар;
  - масло;
  - a3ot;
  - газ (доменный, коксовый);
  - углеводородный конденсат;
  - нефтепродукты (нефть, бензин, керосин и т.п.);

- природный газ с составом (расчетный - мольный, %):

```
метан - от 80 до 95; азот - от 0,3 до 10; углекислый газ - от 0,1 до 4; пропан - от 0,1 до 4; сероводород - 0,02 г/м^3; бутан - от 0,2 до 2; меркаптановая сера - 0,035 г/м^3; пентан - от 0,5 до 7.
```

- 1.2.18.2 Датчик общепромышленного назначения невзрывозащищенного исполнения работоспособен при работе со следующими рабочими средами:
  - воздух (атмосферный, сжатый);
  - вода (горячая, холодная, теплофикационная, оборотная);
  - пар;
  - взрывобезопасные газовые среды;
  - масло.
  - 1.2.19 Материалы датчика, контактирующие с рабочей средой:
- титан BT1-0 корпусные детали датчика-тензопреобразователя (для датчика ТЖИУ.406233.006 и его исполнения);
- сталь 12X18H10T корпусные детали датчика-тензопреобразователя (для датчика ТЖИУ.406233.008 и его исполнения);
- углеродистая сталь с покрытием ниппель для присоединения датчика к соединительной трубке (например, газо или нефтепровода);
  - медь М1, резина ИРП-1078 для прокладок.
- 1.2.20 Конструкция датчика общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения обеспечивает работоспособность при воздействии окружающей среды со следующими возможными примесями:
  - паров диэтиленгликоля до 0,5 % объемных;
- промышленных выбросов и продуктов сгорания газоперекачивающих агрегатов до 0,2 % объемных;
  - окиси углерода до 0,5 % объемных;
  - паров бензина; паров машинного масла;
  - сероводорода до 10 мг/м<sup>3</sup> воздуха.
  - 1.2.22 Электрические цепи датчика изолированы от корпуса.

Выходные электрические цепи датчика имеют гальваническую развязку от корпуса.

Сопротивление изоляции между электрическими цепями и корпусом датчика не менее:

- а) 20 МОм при нормальных условиях окружающей среды;
- б) 5 МОм при верхнем значении рабочей температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха до 60 %;
- в) 2 МОм при относительной влажности воздуха 95 % и температуре окружающей среды 35 °C.

Данное требование распространяется и на кабель.

1.2.23 Изоляция электрических цепей датчика между электрическими цепями и корпусом выдерживает при температуре окружающей среды (23±5) °C и относительной влажности воздуха до 80 % в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 40

- до 65 Гц с номинальным (действующим) значением 150 В.
- 1.2.24 Датчик соответствует по степени защиты от проникновения пыли, посторонних тел и воды группе IP65 по ГОСТ 14254-96.
  - 1.2.25 Датчик имеет блок грозозащиты.
- 1.2.26 Датчик устойчив к климатическим воздействиям в зависимости от исполнения.
- 1.2.26.1 Диапазон рабочих температур для датчика общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения:

```
от минус 60 до плюс 50 °C,
```

от минус 50 до плюс 70 °C,

от минус 40 до плюс 80 °C,

от минус 35 до плюс 45 °C,

от минус 30 до плюс 50 °C,

от минус 10 до плюс 55 °C,

от плюс 5 до плюс 60 °C.

1.2.26.2 Диапазон рабочих температур для датчика общепромышленного назначения невзрывозащищенного исполнения:

```
от минус 50 до плюс 70 °C,
```

от минус 40 до плюс 80 °C,

от минус 35 до плюс 45 °C,

от минус 30 до плюс 50 °C,

от минус 10 до плюс 55 °C,

от плюс 5 до плюс 60 °C.

- 1.2.27 Датчик устойчив к воздействию относительной влажности воздуха 95 % при температуре окружающей среды 35 °C.
- 1.2.28 Датчик прочен к воздействию температур в диапазоне от минус 60 до плюс 80 °C.
- 1.2.29 Датчик устойчив и прочен к воздействию пониженного 84 кПа (630 мм рт.ст.) и повышенного 106,7 кПа (800 мм рт.ст.) давления окружающей среды.
- 1.2.30 Датчик должен быть устойчивым и прочным к воздействию синусоидальной вибрации в зависимости от исполнения.
- 1.2.30.1 Датчик ТЖИУ.406233.006 и его исполнения устойчив к воздействию синусоидальной вибрации и соответствует группе исполнения F3 по ГОСТ 12997-84 в диапазоне частот от 10 до 500 Гц с амплитудой смещения 0.35 мм для частот ниже 62 Гц и амплитудой ускорения 49 м/с $^2$  для частот выше 62 Гц.

Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения датчика при воздействии синусоидальной вибрации ув не превышает:

для датчика с одним диапазоном измерения:

- $\pm 0,1$  % от диапазона изменения выходного токового сигнала;
- для датчика с несколькими диапазонами измерений:
- $-(\pm 0.1 \text{Pmax}^1/\text{Pmax})$  % от диапазона изменения выходного токового сигнала, где  $\text{Pmax}^1-\text{максимальное}$  значение верхнего предела измерений измеряемого параметра для данного исполнения датчика.

1.2.30.2 Датчик ТЖИУ.406233.008 и его исполнения устойчив к воздействию синусоидальной вибрации и соответствует группам исполнения N3, V1, F1, F2 и F3 по ГОСТ 12997-84 в соответствии с таблицей 1.9а.

Таблица 1.9а

Группа	Частота, Гц	Амплитуда		
исполнения		Смещение для	Ускорение для	
		частоты ниже	частоты выше частоты	
		частоты перехода, мм	перехода, м/с2	
N3	5 – 80	0,075	9,8	
V1	10 – 150	0,075	9,8	
F1	10 – 500	0,075	9,8	
F2	10 – 500	0,150	19,6	
F3	10 – 500	0,350	49,0	
Частоты перехода от 57 до 62 Гц				

Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения датчика при воздействии синусоидальной вибрации ув не превышает:

$$\gamma_{B} = (0.10 + \text{K/Pmax'}) \cdot \text{Pmax'/Pmax} \qquad [\%]$$
 (1.5)

- где K = 2; 6; 20; 50 для групп исполнения (N3 и V1), F1, F2, F3 соответственно при гасителе пульсаций "ГП", установленном в крайнее положение (против часовой стрелки);
  - K = 0,5; 1; 3; 10 для групп исполнения (N3 и V1), F1, F2, F3 соответственно при гасителе пульсаций "ГП", установленном в крайнее положение (по часовой стрелке);
  - Рmax' максимальное значение верхнего предела измерений измеряемого параметра (для датчика с несколькими диапазонами измерений), кПа;

Ртах - верхний предел измерений измеряемого параметра, кПа.

- 1.2.30.3 Датчик ТЖИУ.406233.008 и его исполнения прочен к воздействию синусоидальной вибрации и соответствует группе исполнения F3 по ГОСТ 12997-84 в диапазоне частот от 10 до 500 Гц с амплитудой смещения 0.35 мм для частот ниже 62 Гц и амплитудой ускорения 49 м/с $^2$  для частот выше 62 Гц.
- 1.2.31 Датчик ТЖИУ.406233.006 и его исполнения прочен к воздействию синусоидальной вибрации в течение 10 мин и соответствует группе исполнения G2 по ГОСТ 12997-84 в диапазоне частот от 10 до 2000 Гц с амплитудой смещения 0.75 мм для частот ниже 62 Гц и амплитудой ускорения 98 м/с $^2$  для частот выше 62 Гц.

### Примечания

- 1 Требования по вибрационным и механическим нагрузкам могут уточняться при эксплуатации и согласовываются с изготовителем датчика дополнительно.
- 2 Соответствие датчика ТЖИУ.406233.006 с кронштейном ТЖИУ.745232.002 требованиям 1.2.30, 1.2.31 гарантируется конструкцией и подтверждено положительными результатами испытаний (отчет № 44/1219-95).
- 1.2.33 Датчик прочен к воздействию одиночного механического удара с пиковым ускорением  $1000 \text{ м/c}^2$ , длительностью ударного импульса от 0.5 до 30 мс.
- 1.2.34 Датчик прочен к воздействию многократных механических ударов с пиковым ускорением  $400 \text{ м/c}^2$ , длительностью ударного импульса в пределах от 2 до 50 мс. Частота следования ударных импульсов от 1 до 3 уд/с. Общее число ударов 1000.
  - 1.2.36 Датчик в транспортной таре выдерживает воздействия:
  - температуры от минус 50 до плюс 50 °C;
  - относительной влажности 98 % при температуре 35 °C;
- синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 500 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм для частот ниже 62 Гц и амплитудой ускорения 49 м/с $^2$  для частот выше 62 Гц и механических ударов со значением пикового ускорения 98 м/с $^2$ , длительностью ударного импульса 16 мс, (1000 $\pm$ 10) ударов для каждого направления;
  - ударов при свободном падении с высоты 100 мм.
- 1.2.37 Датчик устойчив к воздействию внешних магнитных полей постоянного тока и переменного тока с частотой питающей сети 50  $\Gamma$ ц, напряженностью до 400~A/M.

Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения датчика при воздействии внешних магнитных полей  $\gamma$ мп не превышает ( $\pm 0,1$ Pmax  $^1$ /Pmax) %.

- 1.2.38 Датчик устойчив к воздействию:
- акустического шума с частотой от 50 до 10000 Гц с уровнем до 120 дБ;
- плесневых грибов в соответствии с ГОСТ 20.57.406-81;
- инея и росы в соответствии с ГОСТ 20.57.406-81.
- 1.2.39 Амплитуда пульсации напряжения питания не должна превышать 0,5 В.

Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения датчика при пульсации напряжения питания не превышает значения, приведенного в 1.2.4.

- 1.2.40 Датчик выдерживает воздействие пульсирующего давления с амплитудой до 5 % и частотой от 0,1 до 10  $\Gamma$ ц.
- 1.2.41 Датчик выдерживает воздействие переменного давления, изменяющегося от (20-30) % до (70-80) % верхнего предела измерения, количество циклов 20000.
- 1.2.42 Датчик обеспечивает регулировку наименьшего (нулевого) и наибольшего значений выходного токового сигнала соответственно

корректорами нуля – "НОЛЬ" и чувствительности – "ЧУВСТВ" в диапазоне не менее 1 % от максимального значения выходного токового сигнала.

1.2.43 Вероятность безотказной работы в течение 2000 ч на любом интервале времени в пределах заданного срока службы не менее 0,98.

Примечания

- 1 Требование по надежности соответствует средней наработке на отказ не менее 250000 ч.
- 2 Показатели надежности подтверждаются опытно-экспериментальным путем и результатами опытно-промышленной эксплуатации.
  - 3 Соблюдение требований к хранению и транспортированию обязательны.
  - 1.2.44 Полный назначенный срок службы датчика не менее 14 лет.
- 1.2.45 Гарантийный срок эксплуатации датчика -42 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 4.5 лет с даты изготовления.
- 1.2.46 Габаритные, установочные и присоединительные размеры датчика приведены в приложении Г.

### 1.3 Состав изделия

- 1.3.1 В состав изделия входят датчик и элементы крепления датчика при эксплуатации:
- кронштейн 1, накидная гайка 2, ниппель 3, два болта 4 с шайбами 5, 6 и гайками 7 (приложение Г.1) для датчика ТЖИУ.406233.006 и его исполнения;
- кронштейн 1, накидная гайка 2, ниппель 3, четыре болта 4 с шайбами 5, 6 и гайками 7 (приложение Г.2) для датчика ТЖИУ.406233.008 и его исполнения.
  - 1.3.2 Комплект поставки датчика в соответствии с таблицей 1.6.

Таблица 1.6

Наименование	Количество	Примечание
Датчик	1 шт.	В соответствии с заказом
Паспорт	1 экз.	
Руководство по эксплуатации	1 экз.	На один или партию датчиков в один адрес
Комплект сменных деталей	1 шт.	В соответствии с заказом (см. таблицу 1.7)
Розетка 2РМТ22КПН4Г3В1В (ГЕО.364.126ТУ)	1 шт.	Для датчика общепромышленного назначения невзрывозащищенного исполнения

Таблица 1.7

Обозначение датчика и его исполнения по конструкторскому документу	Наименование сменных деталей	Количество, шт.	Обозначение сменных деталей по конструкторскому документу	
			для датчика общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения	для датчика общепромышленного назначения невзрывозащищенного исполнения
ТЖИУ.406233.006	Втулка	1	ТЖИУ.714341.001	
	Втулка	1	ТЖИУ.714341.001-01	
	Шайба	1	ТЖИУ.711141.013	ТЖИУ.711141.013
	Кольцо	1	ТЖИУ.754114.003	ТЖИУ.754114.003
ТЖИУ.406233.008	Втулка	1	ТЖИУ.714341.001	
	Втулка	1	ТЖИУ.714341.001-01	
	Шайба	1	ТЖИУ.711141.013	ТЖИУ.711141.013
	Кольцо	1	ТЖИУ.754114.003	ТЖИУ.754114.003
	Прокладка	1	ТЖИУ.754175.021	ТЖИУ.754175.021

- 1.3.3 По требованию заказчика на договорной основе поставляется:
- а) руководство по эксплуатации (количество экземпляров в соответствии с заказом);
  - б) групповой комплект ЗИП в соответствии с таблицей 1.8:
- ТЖИУ.406923.001 для датчика ТЖИУ.406233.006 общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения,
- ТЖИУ.406923.003 для датчика ТЖИУ.406233.008 общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения;

Примечание – По требованию заказчика и по согласованию с предприятием-изготовителем для датчиков ТЖИУ.406233.006, ТЖИУ.406233.008 общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения поставляется групповой комплект ЗИП ТЖИУ.406923.007 в составе:

```
шайба ТЖИУ.745522.002 (5 шт.), кольцо ТЖИУ.754114.003 (1 шт.), кольцо ТЖИУ.711171.001 (1 шт.), втулка ТЖИУ.714341.001 (1 шт.), втулка ТЖИУ.714341.001-01 (1 шт.), прокладка ТЖИУ.754175.021, шайба 3 65 Г 029 ОСТ В95 1469-73 (5 шт.), шайба 5 65 Г 029 ОСТ В95 1469-73 (2 шт.), шайба 6 65 Г 029 ОСТ В95 1469-73 (2 шт.), болт Мбх10 109 30ХГСА 019 ОСТ В95 1435-73 (1шт.), винт АМЗ-6gx6 109 30ХГСА 019 ОСТ В95 1440-73 (5 шт.); в) групповой комплект ЗИП в соответствии с таблицей 1.9:
```

- ТЖИУ.406923.001-01 для датчика ТЖИУ.406233.006 общепромышленного назначения невзрывозащищенного исполнения,
- ТЖИУ.406923.003-01 для датчика ТЖИУ.406233.008 общепромышленного назначения невзрывозащищенного исполнения;
- г) отдельные детали из группового комплекта ЗИП в соответствии с приложением Ж;
  - д) комплект инструментов:
  - ключ ТЖИУ.746711.002 1 шт.,
  - ключ-пластина ТЖИУ.741131.049 1 шт.

Таблица 1.8

Наименование деталей	Обозначение деталей по конструкторскому	Количество деталей в комплекте ЗИП		
ЗИП	документу	ТЖИУ.406923.001 (для датчика ТЖИУ.406233.006)	ТЖИУ.406923.003 (для датчика ТЖИУ.406233.008)	
Шайба	ТЖИУ.711111.001	1	1	
Шайба	ТЖИУ.711141.013	2	4	
Шайба	ТЖИУ.745522.002	5	5	
Кольцо	ТЖИУ.711171.001	1	1	
Кольцо	ТЖИУ.754114.003	1	1	
Гайка	ТЖИУ.758422.001	1	2	
Гайка	ТЖИУ.758422.001-01	1	2	
Ниппель	ТЖИУ.713345.001	1	2	
Ниппель	ТЖИУ.713345.001-01	1	2	
Втулка	ТЖИУ.714341.001	1	1	
Втулка	ТЖИУ.714341.001-01	1	1	
Прокладка	ТЖИУ.754175.021	_	2	
Шайба	3 65 Γ 029 OCT 95 1469-73	5	5	
Шайба	5 65 Γ 029 OCT 95 1469-73	2	2	
Шайба	6 65 Γ 029 OCT 95 1469-73	2	2	
Болт	M6x10 109 30XΓCA 019 OCT 95 1435-73	1	1	
Винт	AM3-6gx6 109 30XΓCA 019 OCT 95 1440-73	5	5	

Таблица 1.9

Наименование	Обозначение деталей	Количество деталей в комплекте ЗИП		
деталей ЗИП	по конструкторскому документу	ТЖИУ.406923.001-01 (для датчика ТЖИУ.406233.006)	ТЖИУ.406923.003-01 (для датчика ТЖИУ.406233.008)	
Шайба	ТЖИУ.711141.013	2	4	
Шайба	ТЖИУ.745522.002	5	5	
Кольцо	ТЖИУ.754114.003	1	1	
Гайка	ТЖИУ.758422.001	1	2	
Гайка	ТЖИУ.758422.001-01	1	2	
Ниппель	ТЖИУ.713345.001	1	2	
Ниппель	ТЖИУ.713345.001-01	1	2	
Прокладка	ТЖИУ.754175.021	_	2	
Шайба	3 65 Γ 029 OCT 95 1469-73	5	5	
Шайба	5 65 Γ 029 OCT 95 1469-73	2	2	
Шайба	6 65 Γ 029 OCT 95 1469-73	2	2	
Болт	M6x10 109 30XΓCA 019 OCT 95 1435-73	1	1	
Винт	AM3-6gx6 109 30XΓCA 019 OCT 95 1440-73	5	5	

### 1.4 Устройство и работа

- 1.4.1 Устройство и работа датчика ТЖИУ.406233.006
- 1.4.1.1 Устройство датчика ТЖИУ.406233.006 приведено в приложении Д.1.

Датчик состоит из датчика-тензопреобразователя 1, электронного блока 2, собранного на двух печатных платах, расположенного внутри корпуса 3, закрывающегося резьбовой крышкой 4, уплотненной резиновым кольцом 9. Крышка 4 имеет пазы, в один из которых входит головка винта-фиксатора 8, предотвращающего отворачивание крышки. Винт-фиксатор 8 вворачивается в корпус 3 и пломбируется.

К корпусу 3 снизу крепятся датчик-тензопреобразователь 1 и кронштейн 12.

Датчик общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения имеет кабельный ввод, в котором установлены втулки 13, 14 с резиновой втулкой 15, клеммную колодку 10 для подсоединения жил кабеля. Для предохранения жил кабеля от скручивания имеется зажимное устройство в виде накладки 17 и двух винтов 18.

Клеммная колодка 10 имеет винт для внутреннего заземления датчика, который можно использовать для заземления одной из жил кабеля.

Клеммная колодка 10 закрыта крышкой 5.

Датчик общепромышленного назначения невзрывозащищенного исполнения имеет электрический соединитель (вилка 2РМГ22Б4Ш3Е2Б) для подключения его ответной части.

Датчик имеет болт 11 для внешнего заземления корпуса датчика.

Датчик имеет устройства (рисунок 1.1):


- корректор нуля "НОЛЬ" для регулировки предельного значения выходного токового сигнала при минимальном значении абсолютного давления;
- корректор чувствительности "ЧУВСТВ" для регулировки предельного значения выходного токового сигнала при максимальном значении абсолютного давления;
- гаситель пульсации "ГП" для подавления пульсации измеряемого давления (времени установления выходного токового сигнала).

Корректоры нуля - "НОЛЬ" и чувствительности - "ЧУВСТВ" закрыты крышкой с надписью "РЕГУЛИРОВКА".

Датчик-тензопреобразователь представляет собой корпус, внутри которого расположен тензочувствительный элемент.

Тензочувствительный элемент датчика-тензопреобразователя представляет собой плоскую кремниевую мембрану, на которой сформирована схема в виде тензочувствительного моста, или плоскую металлическую мембрану с напаянной на ней структурой, на которой сформирована схема в виде тензочувствительного моста.

Внутренняя полость датчика-тензопреобразователя отделена разделительной мембраной от рабочей камеры, в которую поступает рабочая среда, при этом внутренняя полость заполнена электроизоляционной кремнийорганической жидкостью или сухим воздухом под определенным давлением.



ПДИ - переключение диапазона измерения

Рисунок 1.1 - Устройства регулировки выходного токового сигнала и переключения диапазона измерения

<sup>&</sup>quot;НОЛЬ" - корректор нуля; "ЧУВСТВ" - корректор чувствительности;

<sup>&</sup>quot;ГП" - гаситель пульсации;

Тензосхема соединена с электронным блоком.

Структурная схема электронного блока датчика приведена на рисунке 1.2.

Измеряемый параметр, воздействуя на тензомост (ТМ), приводит к изменению его сопротивлений.

Напряжение с тензомоста, усиленное дифференциальным усилителем (ДУ) подается на блок термокомпенсации и регулировки (БТиР).

Сигнал с БТиР преобразуется в выходной токовый сигнал преобразователем напряжения в ток (ПТН).

Схема электронного блока датчика универсальна и при соответствующей установке перемычек (на предприятии-изготовителе) может работать с выходным токовым сигналом:

- от 0 до 5 мA (от 5 до 0 мA) для четырехпроводной схемы подключения датчика (приложение B);
- от 4 до 20 мA (от 20 до 4 мA) для двухпроводной и четырехпроводной схемы подключения датчика (приложение В).

Регулировка корректоров нуля "Н0ЛЬ" и чувствительности "ЧУВСТВ" в эксплуатации осуществляется подстроечными резисторами R("Н0ЛЬ") и R("ЧУВСТВ") соответственно.

Регулировка гасителя пульсаций "ГП" осуществляется с помощью подстроечного резистора R("ГП"). Поворот по часовой стрелке резистора R("ГП") увеличивает время отклика датчика до 20-25 с.

Все составные части схемы запитываются от источника питания через стабилизатор напряжения (СН), обладающий высокой температурной стабильностью и широким диапазоном входных напряжений.

Для защиты каскадов датчика от попадания импульсов высокого напряжения в электронном блоке установлен блок грозозащиты (ГЗ).


1.4.1.2 Работа датчика ТЖИУ.406233.006 осуществляется следующим образом.

В исходном состоянии тензочувствительный элемент испытывает воздействие атмосферного давления, а сигнал с измерительной диагонали тензомоста при подключении датчика в соответствии со схемой (приложение В) в цепи сопротивления нагрузки Rн формируется ток, пропорциональный величине атмосферного давления.

При подаче абсолютного давления состояние тензочувствительного элемента изменяется, происходит его деформация и соответствующее изменение сопротивлений тензорезисторов. Происходит разбалансировка тензомоста, а на его измерительной диагонали появляется разность потенциалов, пропорциональная воздействующему давлению.

Электрический сигнал с диагонали тензомоста через проводники поступает на электронный блок, который преобразует электрический сигнал в пропорциональный токовый сигнал в цепи нагрузки.





СН - стабилизатор напряжения;

Р - измеряемый параметр;

ТМ - тензомост;

ДУ - дифференциальный усилитель;

БТиР - блок термокомпенсации и регулировки;

R - подстроечный резистор;

ПДИ - переключение диапазона измерения;

ПНТ - преобразователь напряжения в ток;

ГЗ - блок грозозащиты

Рисунок 1.2 - Структурная схема электронного блока

- 1.4.2 Устройство и работа датчика ТЖИУ.406233.008
- 1.4.2.1 Устройство датчика ТЖИУ.406233.008 приведено в приложении Д.2. Датчик состоит из датчика-тензопреобразователя 1 и электронного блока 2.

Датчик-тензопреобразователь представляет собой корпус, внутренняя полость которого разделена тензочувствительным элементом на две герметичные части, заполненные электроизоляционной кремнийорганической жидкостью.

Датчик-тензопреобразователь 1 крепится к корпусу электронного блока 2 четырьми болтами М6. Кронштейн 12 крепится к датчику-тензопреобразователю двумя шпильками М8.

Электронный блок 2, собранный на двух печатных платах, расположен внутри корпуса 3, закрывающегося резьбовой крышкой 4, уплотненной резиновым кольцом 9.

Крышка 4 имеет пазы 6, в один из которых входит головка винтафиксатора 8, предотвращающего отворачивание крышки. Винт-фиксатор 8 вворачивается в корпус 3 и пломбируется.

Датчик общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения имеет кабельный ввод, в котором установлены втулки 13, 14 с резиновой втулкой 15, клеммную колодку 10 для подсоединения жил кабеля. Для предохранения жил кабеля от скручивания имеется зажимное устройство в виде накладки 17 и двух винтов 18.

Клеммная колодка 10 имеет винт для внутреннего заземления датчика, который можно использовать для заземления одной из жил кабеля.

Датчик общепромышленного назначения невзрывозащищенного исполнения имеет электрический соединитель (вилка 2РМГ22Б4Ш3Е2Б) для подключения его ответной части.

Датчик имеет болт 11 для внешнего заземления корпуса датчика.

Датчик имеет устройства (рисунок 1.1):

- корректор нуля "НОЛЬ" для регулировки предельного значения выходного токового сигнала при минимальном значении абсолютного давления;
- корректор чувствительности "ЧУВСТВ" для регулировки предельного значения выходного токового сигнала при максимальном значении абсолютного давления;
- гаситель пульсации "ГП" для подавления пульсации (времени установления) выходного токового сигнала.

Корректоры нуля - "НОЛЬ" и чувствительности - "ЧУВСТВ" закрыты крышкой с надписью "РЕГУЛИРОВКА".

Тензочувствительный элемент датчика-тензопреобразователя представляет собой плоскую кремниевую мембрану, на которой сформирована схема в виде тензочувствительного моста.

Внутренняя полость датчика-тензопреобразователя отделена гофрированными разделительными мембранами с одной стороны от рабочей камеры, в которую поступает рабочая среда, и с другой стороны от камеры, объем которой вакуумирован.

Схема тензочувствительного элемента соединена через проводники, гермовыводы и монтажные провода с электронным блоком.

Структурная схема электронного блока датчика приведена на рисунке 1.2. Описание структурной схемы электронного блока датчика по 1.4.1.1.

1.4.2.2 Работа датчика ТЖИУ.406233.008 осуществляется следующим образом.

В исходном состоянии, когда рабочая камера сообщается с атмосферой, кремниевая мембрана постоянно испытывает деформирующее воздействие атмосферного давления, а сигнал с измерительной диагонали тензомоста при подключении датчика в соответствии со схемой (приложение В) в цепи сопротивления нагрузки Rн формирует ток, пропорциональный величине атмосферного давления.

При изменении величины абсолютного давления в рабочей камере происходит изменение состояния кремниевой мембраны и соответствующее изменение сопротивлений тензорезисторов.

Происходит изменение разбалансировки тензомоста и на его измерительной диагонали появляется разность потенциалов, пропорциональная воздействующему абсолютному давлению.

Электрический сигнал с диагонали тензомоста поступает на электронный блок, который преобразует электрический сигнал в пропорциональный токовый сигнал в цепи нагрузки.

1.4.3 Датчик с несколькими диапазонами измерений имеет устройство для переключения диапазона измерения (рисунок 1.1), расположенное на клеммной колодке.

Устройство закрыто крышкой с надписью "ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЯ".

1.4.4 Обеспечение взрывозащищенности датчика общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения

Датчик общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения относится к взрывозащищенному электрооборудованию с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", что достигается за выполнения конструкции корпуса датчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99. Внутренние электрические цепи датчика выполнены с учетом требования к взрывозащищенному оборудованию с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.10-99.

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.020-76 по взрывозащищенности непосредственно на поверхности корпуса датчика нанесена маркировка "1ExdIIBT4".

Взрывозащищенность датчика достигается за счет заключения электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку (корпус), которая выдерживает давление взрыва и исключает передачу его в окружающую среду.

Прочность взрывонепроницаемой оболочки (корпуса) датчика проверяется при ее изготовлении проведением гидравлических испытаний избыточным давлением  $1,0~\rm M\Pi a~(10~\rm krc/cm^2)$  не менее  $10~\rm c.$ 

Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается применением щелевой взрывозащиты. Параметры взрывозащиты датчика приведены в приложении Д, в котором показаны сопряжения деталей, обеспечивающих щелевую взрывозащиту. Эти сопряжения обозначены словом "Взрыв" с указанием допускаемых по ГОСТ Р 51330.1-99 параметров взрывозащиты: максимальной ширины и минимальной длины щелей, шероховатости поверхностей прилегания, образующих взрывонепроницаемые щели.

Взрывозащитные резьбовые поверхности защищены от коррозии антикоррозионной смазкой МС-70 ГОСТ 9762-76, какие-либо механические повреждения их и окраска не допускается.

Взрывонепроницаемость ввода кабеля достигается путем уплотнения его эластичной резиновой втулкой.

Максимальная температура оболочки датчика не должна превышать 135 °C .

Все болты и гайки, крепящие детали со взрывозащитными поверхностями, а также токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоотвинчивания применением пружинных шайб.

Головки наружных болтов, закрывающих доступ к токоведущим частям, защищены охранными кольцами, опломбированы и отворачивание их возможно только специальным торцевым ключом.

На крышке датчика имеется предупредительная надпись "ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ".

### 1.5 Маркировка и пломбирование

- 1.5.1 Датчик имеет маркировку в виде надписи на табличке (шильдике), содержащей:
  - товарный знак (наименование) предприятия-изготовителя;
  - наименование и условное обозначение датчика;
  - номер датчика по системе нумерации предприятия-изготовителя;
  - год и квартал выпуска.

Примечание – Год и квартал выпуска указывается тот, в котором подписан протокол приемо-сдаточных испытаний (или паспорт) лицом, производившим окончательную приемку;

- диапазон измерения с указанием единицы измерения (в соответствии с заказом):
  - параметры электрического питания датчика;
  - диапазон изменения выходного токового сигнала, мА;
  - степень защиты по ГОСТ 14254-96;
  - обозначение вида климатического исполнения по ГОСТ 15150-69;
  - ΓΟCT 22520-85;
  - надпись "СДЕЛАНО В РОССИИ";
- надпись "ВНИМАНИЕ! ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ" (для датчика общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения).

- 1.5.2 Датчик общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения имеет дополнительную маркировку по взрывозащите на корпусе.
- 1.5.4 Датчик имеет пломбы на клеммной колодке электронного блока (внутренняя пломба) и на винте-фиксаторе, предотвращающем отворачивание крышки (наружная пломба).
  - 1.5.5 Датчик, окончательно принятый ОТК, имеет клеймо ОТК.
  - 1.5.6 Способ нанесения маркировки на корпусе датчика гравировка.
- 1.5.7 На корпусе датчика рядом с заземляющим болтом имеется знак заземления.
- 1.5.8 На монтажном ниппеле имеется маркировка шифра материала, из которого он выполнен. Способ нанесения маркировки гравировка.
- 1.5.9 На внутренней стороне крышки датчика имеется схема внешних соединений.
  - 1.5.10 На таре датчика наклеена этикетка, содержащая:
  - товарный знак (наименование) предприятия-изготовителя;
  - условное обозначение датчика при заказе, заводской номер;
  - год и квартал выпуска;
  - штамп ОТК.
- 1.5.11 Транспортная маркировка соответствует ГОСТ 14192-77 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и знаки:
  - "БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ";
  - "ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ";
  - "С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ";
  - "... KB. 200...Γ.";
  - "БРУТТО...КГ".

Крышка тары опломбирована пломбой ОТК.

#### 1.6 Упаковка

- 1.6.1 Упаковку производить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 °C и относительной влажности воздуха до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
- 1.6.2 Для датчика общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения перед упаковкой отверстие под кабель закрывается шайбой заглушкой, предохраняющей внутреннюю полость от загрязнения.
- 1.6.3 Датчик заворачивают в два-три слоя упаковочной бумаги по ГОСТ 8273-75.
- По требованию заказчика и по согласованию с предприятиемизготовителем для обеспечения повышенной консервации датчик заворачивают в два-три слоя подпергамента по ГОСТ 1760-86 и укладывают в пленочной чехол по ГОСТ 10354-82 вместе с навеской силикагеля, верхние кромки чехла сваривают, предварительно удалив воздух.

Датчик упаковывают в тару предприятия-изготовителя, обеспечивающую сохранность датчика при транспортировке.

1.6.4 Тара датчика опломбирована пломбой ОТК.

На таре указывается дополнительно количество упакованных датчиков.

- 1.6.5 Вместе с датчиками упаковывают:
- а) комплект сменных деталей;
- б) розетку 2РМТ22КПН4Г3В1В (ГЕО.364.126ТУ) для датчика общепромышленного назначения невзрывозащищенного исполнения;
  - в) паспорт;
- г) руководство по эксплуатации (один экземпляр на один или партию датчиков, направляемых в один адрес);
  - д) упаковочную ведомость.

Вместе с датчиками, упаковывают один или несколько групповых комплектов ЗИП со спецификацией и один или несколько комплектов инструментов, а также один или несколько экземпляров руководства по эксплуатации, если комплекты ЗИП, инструментов и руководство по эксплуатации заказаны заказчиком.

- 1.6.6 Масса тары с датчиком не превышает 25 кг.
- 1.6.7 При получении датчиков установить сохранность тары.

В случае ее повреждения следует составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

В зимнее время распаковку тары с датчиками производить в отапливаемом помещении не менее, чем через 12 ч после внесения ее в помещение.

Проверить комплектность в соответствии с паспортом на датчик.

Потребителю в паспорте на датчик указать дату ввода в эксплуатацию, номер акта и дату его утверждения руководством предприятия-потребителя.

Необходимо сохранять паспорт, как юридический документ при предъявлении рекламаций предприятию-изготовителю.

При получении датчика в целях сохранности паспорта (подлинника) рекомендуется завести на него свой паспорт (выписку из подлинника), в котором указываются:

- наименование и номер датчика;
- наименование предприятия-изготовителя;
- диапазон измерений с указанием единицы измерений;
- год и квартал выпуска;
- предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения;
- результаты периодической поверки, дата поверки, заключение (годен, негоден).

#### 2 Использование по назначению

### 2.1 Подготовка к использованию

2.1.1 Датчик необходимо монтировать в положении, приведенном в приложении Е.

Отклонение от горизонтальной оси датчика-тензопреобразователя не более  $\pm 5$  ° (для датчика ТЖИУ.406233.006).

Отклонение от горизонтальной оси датчика-тензопреобразователя не более  $\pm 2$ °, при этом установку датчика производить с помощью контрольного уровня, размещая его непосредственно на одном из стягивающих болтов датчика-тензопреобразователя (для датчика ТЖИУ.406233.008).

2.1.1.1 Датчик монтировать к основному трубопроводу с помощью соединительной линии. Длина соединительной линии должна быть не менее 0,5 м.

Температура измеряемой среды на входе в рабочую полость датчика в месте подсоединения соединительной линии не должна превышать предельного значения диапазона рабочих температур.

Необходимо при этом учитывать требования легкого доступа, юстировки в условиях эксплуатации и безопасности обслуживающего персонала.

Датчик общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения допускается устанавливать во взрывоопасных зонах по 2.1.2.

2.1.1.2 Среда, окружающая датчик, не должна содержать примесей с концентрациями, вызывающими интенсивную коррозию его составных частей.

Исключить при эксплуатации датчика в диапазоне минусовых температур накопление и замерзание конденсата в приемной камере датчика и внутри подводящей давление соединительной трубки.

Датчик устанавливать так, чтобы снизить до минимума колебания температуры.

Установить в месте монтажа датчика навес или шкаф, предохраняющий датчик от прямого воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения (для категории размещения 1).

Рекомендуется устанавливать датчик так, чтобы вибрационные и ударные нагрузки были минимальными (например, не устанавливать непосредственно на агрегат).

Напряженность магнитных полей, вызванных внешними источниками постоянного тока, не должна превышать 400 А/м.

2.1.1.3 Для измерения потоков жидкостей необходимо размещать отводные отверстия сбоку трубопровода, чтобы не было отложения осадков, и монтировать датчик рядом или ниже отводных отверстий, чтобы газы могли отводиться в рабочий трубопровод.

Для измерения потоков газов необходимо размещать отводные отверстия сверху или сбоку трубопровода и монтировать датчик рядом или выше отводных отверстий, чтобы жидкость могла стекать в рабочий трубопровод.

Для измерения потоков пара необходимо размещать отводные отверстия сбоку трубопровода, а датчик ниже, чтобы соединительная трубка была все время

заполнена конденсатом.

В паровых системах соединительная трубка должна быть заполнена водой, чтобы не было непосредственного контакта пара с датчиком.

При установке соединительной трубки необходимо делать односторонний уклон не менее 1:50 вверх от датчика к трубопроводу для жидких сред и вниз от датчика к трубопроводу для газовых сред. Необходимо избегать высоких точек в системах с жидкими средами и низких точек в системах с газовыми средами.

Рекомендуется отстойные сосуды устанавливать непосредственно перед датчиком, особенно при длинной соединительной линии.

В соединительной линии от места отбора давления к датчику рекомендуется установить два вентиля для отключения датчика от линии и соединения его с атмосферой (приложение E).

Осуществлять подсоединение датчика к соединительной трубке с помощью предварительно приваренного к ней ниппеля. Уплотнение соединений осуществляется медной шайбой.

При монтаже датчика на соединительную трубку, завинчивая гайку M20x1,5 на штуцер датчика, необходимо удерживать датчик от разворота, например, удерживая штуцер датчика ТЖИУ.406233.006 вторым гаечным ключом с размером 27 мм.

Перед подсоединением к датчику соединительная трубка должна быть тщательно продута для уменьшения возможности загрязнения приемной камеры датчика.

При этом в случае продувки необходимо:

- продувные соединения располагать ближе к технологическим вентилям и продувать участки трубопровода одного размера и одинаковой длины;
  - избегать продувки через датчик;
  - не допускать отложения осадков в соединительной трубке.
- 2.1.1.4 Если по условиям эксплуатации необходимо гальванически развязать корпус датчика от трубопровода, то рекомендуется устанавливать диэлектрическую вставку между датчиком и трубопроводом, при этом технические характеристики диэлектрической вставки должны удовлетворять условиям эксплуатации датчика.
- 2.1.1.5 После окончания монтажа датчика необходимо проверить места соединений на герметичность, для чего подать на датчик измеряемый параметр.

Места соединения необходимо покрыть мыльным раствором, при этом не допускается появление пузырьков газа в местах соединений.

2.1.1.6 Электрическое подсоединение датчика общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения должно производиться в соответствии с требованиями 2.1.2.

Электрическое подсоединение датчика общепромышленного назначения невзрывозащищенного исполнения должно производиться путем распайки контрольного кабеля с сечением жил от 0,75 до 1,5 мм $^2$  на розетку соединителя в соответствии с приложением B2.

Для датчика общепромышленного назначения невзрывозащищенного исполнения кабель должен соответствовать требованиям главы 7.3 ПУЭ.

Сумма сопротивления линии связи и сопротивления нагрузки должна соответствовать 1.2.7.

Заделка кабеля в розетку производится в соответствии с принятой у потребителя технологией.

ВНИМАНИЕ! Прозвонка подводящих электрических цепей после их подсоединения к клеммной колодке или соединителю не допускается!

2.1.1.7 Гаситель пульсации "ГП" (рисунок 1.1) должен быть установлен в крайнее положение против часовой стрелки, если подавление пульсации не требуется, и в крайнее положение по часовой стрелке для максимального подавления пульсации.

При этом подавление пульсации выходного токового сигнала на частоте 1 Гц достигается в 5 раз, а на частоте 10 Гц - в 10 раз. Оптимальное положение гасителя пульсации "ГП" выбирается потребителем.

2.1.1.8 Датчик заземляется с помощью наружного заземляющего болта 11 (приложение Д).

Проверить по окончании монтажа заземление, электрическое сопротивление которого должно быть не более 4 Ом.

- 2.1.2 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже датчика общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения
- 2.1.2.1 Датчик может устанавливаться во взрывоопасных зонах класса В-1а, В-1г, в помещениях или в пространстве у наружных установок согласно главе 7.3 ПУЭ, главе ЭШ-13 ПЭЭП и ПТБ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.
- 2.1.2.2 Осмотреть датчик перед началом его монтажа. При этом необходимо проверить маркировку по взрывозащите, заземляющие устройства и крепящие элементы, а также убедиться в целостности корпуса датчика.
- 2.1.2.3 Монтаж и подключение датчика производится в соответствии с приложением В.4.

Величины сопротивлений линии связи датчика с сопротивлениями нагрузки не более величин, приведенных в 1.2.7.

Линия связи должна быть выполнена кабелем типа КВБбШВ с медными проводами сечением  $1,5~{\rm mm}^2$  согласно главе  $7.3~{\rm ПУЭ}$ . Длина линии связи не должна превышать  $1~{\rm km}$ .

2.1.2.4 Производить заделку кабеля в кабельный ввод датчика следующим образом.

Отвернуть втулку 14 кабельного ввода, вынуть кольцо 16 и резиновую втулку 15, далее отвернуть винт-фиксатор 8 и отвернуть крышку 4 и крышку 5, освободив тем самым доступ к клеммной колодке 10 (приложение Д).

Подготовить кабель типа КВБбШВ к подсоединению к клеммой колодке. Для чего на расстояниях от 70 до 80 и от 120 до 130 мм от конца кабеля разделать кабель в соответствии с рисунком 2.1.

Одеть на кабель втулку 14, кольцо 16, резиновую втулку 15 в последовательности, указанной на рисунке 2.2.




Рисунок 2.1 – Схема подготовки кабеля




Рисунок 2.2 - Схема установки элементов на кабеле

Ввести зачищенные жилы во внутреннюю полость клеммной колодки 10 (приложение Д). Зачищенный конец каждой жилы подвести под П-образную скобу клеммной колодки 10 и плотно поджать ее винтом. Уложив свободно без натяга жилы, закрепленные во внутренней полости клеммной колодки 10, установить крышку 5, задвинуть до упора резиновую втулку 15 и кольцо 16, после чего завернуть гаечным ключом на 41 мм втулку 14 до полного обжатия кабеля резиновой втулкой 15 и, затянув винт 18, жестко зафиксировать накладкой 17 броневую изоляцию на втулке 14. Установить на место крышку 4, завернув ее с помощью ключа до упора, после чего завернуть винт-фиксатор 8. Винт-фиксатор 8 опломбировать.

- 2.1.2.5 Заделку кабеля и его подсоединение производить при отключенном питании.
- 2.1.2.6 В момент установки датчика при наличии взрывоопасной смеси не допускается подвергать датчик трению или ударам, способным вызвать искрообразование.

Примечание – Для отворачивания (заворачивания) крышек и винтовфиксаторов использовать ключи, входящие в комплект инструментов.

#### 2.2 Использование

### 2.2.1 Проверка технического состояния

Проверка технического состояния датчика заключается в проведении:

- входного контроля при поступлении на предприятие-потребитель;
- проверки перед установкой на место эксплуатации.
- 2.2.1.1 При входном контроле проверяются:
- упаковка, комплектность, маркировка, внешний вид;
- работоспособность датчика (предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения) по методике МИ 1997-89, при гасителе пульсации "ГП", установленном в крайнее положение (против часовой стрелки).

Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения датчика уо не должен превышать величины, закодированной в условном обозначении на табличке (шильдике) датчика в соответствии со схемой условного обозначения (приложение Б).

- 2.2.1.2 При проверке датчика перед установкой на место эксплуатации проверяются:
  - маркировка, внешний вид;
- работоспособность датчика (предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения) по методике МИ 1997-89, при гасителе пульсации "ГП", установленном в крайнее положение (против часовой стрелки).

Примечание – При проверках по 2.2.1.1, 2.2.1.2 корректировку нуля и чувствительности проводить плавными поворотами корректоров нуля "НОЛЬ" и чувствительности "ЧУВСТВ" с выдержкой ~5 с после каждого поворота.

2.2.2 Перенастройка датчика с несколькими диапазонами измерений

Переключение диапазона измерения датчика осуществляется перестановкой положения перемычки или перемычек, расположенной на

клеммной колодке (рисунок 1.1).

Контакты с перемычкой (перемычками) закрыты крышкой с маркировкой "ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЯ".

## 2.2.2.1 Перенастройка датчика с одной перемычкой

Положение перемычки устанавливается в соответствии с таблицей 2.1

После перестановки перемычки датчик проверяется по МИ1997-89, при гасителе пульсации "ГП", установленном в крайнее положение (против часовой стрелки), и при необходимости проводится корректировка нижнего и верхнего значений выходного токового сигнала корректорами нуля "НОЛЬ" и чувствительности "ЧУВСТВ".

## 2.2.2.2 Перенастройка датчика с двумя перемычками

Положение перемычек в зависимости от кода диапазона измерения условного обозначения датчика устанавливается в соответствии с таблицей 2.1а.

После перестановки перемычек датчик проверяется по МИ1997-89, при гасителе пульсации "ГП", установленном в крайнее положение (против часовой стрелки), и при необходимости проводится корректировка нижнего и верхнего значений выходного токового сигнала корректорами нуля "НОЛЬ" и чувствительности "ЧУВСТВ".

Таблица 2.1

Обозначение исполнения по конструкторскому	Код диапазона измерений условного	_	Верхние пределы измерений		Положение перемычки
документу (с одной перемычкой)	обозначения датчика	кПа	МПа	кгс/см <sup>2</sup>	
ТЖИУ.406233.006-01	127П или 102П	60,0		0,6	5-7
	28П или 03П	100,0		1,0	5-8
	29П или 04П	160,0		1,6	5-9
ТЖИУ.406233.006-03	40П или 05П		0,25	2,5	5-6
	16П или 06П		0,40	4,0	5-7
	17П или 07П		0,60	6,0	5-8
	18П или 08П		1,00	10,0	5-9
ТЖИУ.406233.006-04	117П или 107П		0,6	6,0	5-6
	118П или 108П		1,0	10,0	5-7
	19П или 09П		1,6	16,0	5-8
	20П или 10П		2,5	25,0	5-9
ТЖИУ.406233.006-06	120П или 110П		2,5	25,0	5-6
	21П или 11П		4,0	40,0	5-7
	22П или 12П		6,0	60,0	5-8
	23П или 13П		10,0	100,0	5-9
ТЖИУ.406233.006-07	122П или 112П		6,0	60,0	5-6
	123П или 113П		10,0	100,0	5-7
	24П или 14П		16,0	160,0	5-8
	25П или 15П		25,0	250,0	5-9

Таблица 2.1а

Обозначение исполнения по конструкторскому			кние пр	Положение перемычек	
перемычками)	ооозначения датчика	кПа	МПа	кгс/см <sup>2</sup>	
ТЖИУ.406233.006.100-01	127П или 102П 28П или 03П 29П или 04П	60,0 100,0 160,0		0,6 1,0 1,6	5-7; 5-8 5-6; 5-9 5-6; 5-8
ТЖИУ.406233.006.100-03	40П или 05П 16П или 06П 17П или 07П 18П или 08П		0,25 0,40 0,60 1,00	2,5 4,0 6,0 10,0	5-7; 5-9 5-7; 5-8 5-6; 5-9 5-6; 5-8
ТЖИУ.406233.006.100-04	117П или 107П 118П или 108П 19П или 09П 20П или 10П		0,6 1,0 1,6 2,5	6,0 10,0 16,0 25,0	5-7; 5-9 5-7; 5-8 5-6; 5-9 5-6; 5-8
ТЖИУ.406233.006.100-06	120П или 110П 21П или 11П 22П или 12П 23П или 13П		2,5 4,0 6,0 10,0	25,0 40,0 60,0 100,0	5-7; 5-9 5-7; 5-8 5-6; 5-9 5-6; 5-8
ТЖИУ.406233.006.100-07	122П или 112П 123П или 113П 24П или 14П 25П или 15П		6,0 10,0 16,0 25,0	60,0 100,0 160,0 250,0	5-7; 5-9 5-7; 5-8 5-6; 5-9 5-6; 5-8
ТЖИУ.406233.008-30	176П или 156П 77П или 57П 26П или 01П 27П или 02П	16,0 25,0 40,0 60,0		0,16 0,25 0,40 0,60	5-7; 5-9 5-7; 5-8 5-6; 5-9 5-6; 5-8
ТЖИУ.406233.008-32	174П или 154П 75П или 55П 76П или 56П	6,0 10,0 16,0		0,06 0,10 0,16	5-7; 5-8 5-6; 5-9 5-6; 5-8
ТЖИУ.406233.008-33	171П или 151П 72П или 52П 73П или 53П 74П или 54П	1,6 2,5 4,0 6,0		0,016 0,025 0,040 0,060	5-7; 5-9 5-7; 5-8 5-6; 5-9 5-6; 5-8
	78П или 58П 79П или 59П 70П или 50П 71П или 51П	0,4 0,6 1,0 1,6		0,004 0,006 0,010 0,016	5-7; 5-9 5-7; 5-8 5-6; 5-9 5-6; 5-8

2.2.3 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Неисправность	Причина	Способ устранения
Выходной токовый сигнал отсутствует	Обрыв в линии нагрузки или в линии связи с источником питания	Найти и устранить обрыв
	Нарушение полярности подключения источника питания	Устранить неправильное подключение источника питания
Выходной токовый сигнал нестабилен,	Нарушена герметичность в линии подвода давления	Найти и устранить негерметичность
предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения датчика превышает допускаемый	Нарушена герметичность уплотнения ниппеля датчика	Заменить уплотнительную шайбу на новую, взятую из комплекта ЗИП

При других неисправностях датчик бракуется и возвращается на предприятие-изготовитель для ремонта.

Гарантийный ремонт датчика производится при сохранности пломбы на клеммной колодке электронного блока (внутренняя пломба предприятия-изготовителя).

При нарушении внутренней пломбы гарантийный ремонт не производится.

Ремонт датчика в эксплуатации не допускается.

- 2.2.4 Меры безопасности
- 2.2.4.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током датчик относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Корпус датчика заземляется в соответствии с 2.1.1.8.

- 2.2.4.2 К эксплуатации датчика допускается лица, изучившие настоящее руководство и прошедшие необходимый инструктаж.
- 2.2.4.3 Монтаж и эксплуатация датчика общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения производится согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ, главы ЭШ-13 ПЭЭП и ПТБ и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.
- 2.2.4.4 Не допускается эксплуатация датчика в системах, давление в которых может превышать верхний предел измерений абсолютного давления Ртах по 1.2.1.
- 2.2.4.5 Не допускается применение датчика для измерения параметров сред, агрессивных по отношению к материалам, контактирующим с рабочей средой.

2.2.4.6 Замена, присоединение (отсоединение) датчика к магистралям, подводящим рабочую среду, производится после закрытия вентиля на линии перед датчиком.

Отсоединение датчика производится при давлении в магистрале и датчике, равном атмосферному, и при отключенном электрическом питании.

2.2.4.7 Эксплуатация датчика разрешается только при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной руководителем предприятия-потребителя и учитывающей специфику применения датчика в конкретном технологическом процессе.

### 3 Техническое обслуживание

- 3.1 Техническое обслуживание датчика в эксплуатации заключается в проведении:
  - калибровки или периодической поверки;
  - систематического осмотра.
- 3.1.1 Периодическая поверка датчика в эксплуатации осуществляется не реже одного раза в два года в сроки, устанавливаемые в зависимости от условий эксплуатации, и проводится по методике МИ 1997-89,при гасителе пульсации "ГП", установленном в крайнее положение (против часовой стрелки).
  - 3.1.2 При систематическом осмотре проверяются:
  - сохранность пломб;
  - наличие и прочность крепления крышки;
- отсутствие обрыва или повреждения соединительного кабеля или соединительного жгута (проводов);
  - отсутствие обрыва заземляющего провода;
  - надежность присоединения кабеля или ответной части соединителя;
  - прочность крепления датчика и заземляющего болтового соединения;
- отсутствие вмятин и механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе датчика.

Одновременно с осмотром может производиться уход за датчиком, не требующий его отключения от сети, например, подтягивание крепежных болтов и гаек.

При эксплуатации датчика необходимо следить за тем, чтобы трубки соединительных линий и вентили не засорялись, были герметичными. В трубках и вентилях не должно быть пробок жидкости (при измерении давления газа) или газа (при измерении давления жидкости). С этой целью трубки рекомендуется периодически продувать, не допуская при этом перегрузки датчика. Периодичность продувки устанавливается потребителем.

## 4 Хранение и траспортирование

4.1 Датчики могут храниться как в транспортной таре, так и без тары на стеллажах.

Условия хранения датчика по ГОСТ 15150-69:

- в транспортной таре -3 (Ж3);
- без тары -1 (Л).

Расположение датчиков в хранилище должно обеспечивать свободный доступ к ним.

4.2 Длительность хранения в транспортной таре - 1 год, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

По требованию заказчика и по согласованию с предприятиемизготовителем допускается увеличение длительности хранения датчиков в транспортной таре в течение всего гарантийного срока эксплуатации при обеспечении повышенной консервации.

4.3 Датчики в транспортной таре транспортируются любым видом закрытого транспорта без ограничения расстояния, скорости, высоты. При использовании открытых транспортных средств тара должна быть защищена от атмосферных осадков, брызг, воды, солнечной радиации.

Если датчик во время транспортирования в таре находился при температуре ниже 0 °C, то перед распаковкой тару с датчиком необходимо выдержать в условиях складского помещения не менее 12 ч.

Способ укладки тары на транспортирующее средство должен исключать ее перемещение. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования тара не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Срок пребывания датчиков в условиях транспортировки не более 3 месяцев.

- 4.4 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать следующим условиям хранения по ГОСТ 15150-69:
  - 5 для датчика климатического исполнения УХЛ;
  - 3 для морских перевозок в трюмах.

## приложение а


# (справочное) Ссылочные нормативные документы

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, в котором дана ссылка
ГОСТ 26.205-88 Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические требования	Раздел 1
ГОСТ 22520-85 Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия	Раздел 1
ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств	Раздел 1
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования	Раздел 1
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка"	Раздел 1
ПУЭ Правила устройства электроустановок	Раздел 1, раздел 2
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Раздел 1
ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические требования	Раздел 1, раздел 4
ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка	Раздел 1
ГОСТ 12.2.021-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдача заключений и свидетельств	Раздел 1

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, в котором дана ссылка
Общесоюзные нормы допустимых индустриальных радиопомех Нормы 1-72÷9-72	Раздел 1
ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)	Раздел 1
ГОСТ 20.57.406-81 КСКК. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний	Раздел 1
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-98) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь і.	Раздел 1
ГОСТ 9762-76 Смазка МС-70. Технические условия	Раздел 1
ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов	Раздел 1
ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия	Раздел 1
ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия	Раздел 1
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия	Раздел 1
ГОСТ 3956-76 Силикагель технический. Технические условия	Раздел 1
ПЭЭП и ПТБ Правила эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности	Раздел 2
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности	Раздел 2
МИ 1997-89 Преобразователи давления измерительные. Методика поверки	Раздел 3

Приложение Б (обязательное)

Б.1 Схема условного обозначения датчика общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения (с одним диапазоном измерения) Схема условного обозначения датчика



<sup>49</sup> 

Б.1.1 Схема условного обозначения датчика общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения (с несколькими диапазонами измерений • перенастраиваемый)

	7 Код диапазона выходного токового сигнала и напряжения питания	эдного Наз		8
- C		5 Код диапазона рабочих температур	Диапазон рабочих температур, °C 1 от минус 60 до плюс 50 до плюс 50 до плюс 60 до плисс 60 до плисс 70 до плисс 80 до плисс 80 до плисс 80 до плисс 50 от минус 10 до плисс 55 7 до плисс 55 до плисс 45	
- AII - B -		4 Код предела допускаемой основной приведенной погрешности измерения	Предел допускаемой основной порешности измерения, не более, % 1 ±0,15* 2 ±0,20* 3 ±0,25 4 ±0,40 5 ±0,50 6 ±1,00 7 ±1,00**	
- 1Ex		]	Диапазон кЛа 127 0 – 60,0 28 0 – 100,0 29 0 – 160,0 176 0 – 16,0** 77 0 – 25,0** 77 0 – 25,0** 77 0 – 25,0** 77 0 – 25,0** 77 0 – 16,0** 174 0 – 6,0** 75 0 – 10,0** 76 0 – 1,6** 77 0 – 2,5** 77 0 – 2,5** 78 0 – 0,0** 79 0 – 0,0** 70 0 – 1,0** 71 0 – 1,6**	
ТЖИУ406А			Диапазон измерения, МПа 40 0-0,25 16 0-0,4 17 0-0,6 18 0-1,0 117 0-0,6 118 0-1,0 110 0-2,5 120 0-2,5 120 0-2,5 21 0-4,0 22 0-6,0 23 0-10,0 23 0-10,0 23 0-10,0 24 0-16,0 25 0-25,0	
емимон опнето	енного исполнения	срений	Диапазон измерения, кгс/см² 154 0-0,06** 55 0-0,1** 56 0-0,16** 52 0-0,025** 53 0-0,04** 54 0-0,06** 59 0-0,006** 59 0-0,006** 51 0-0,018** 51 0-0,018**	
виние определения образования выправления	2 Знак взрывозащищенного исполнения	3 Код диапазона измерений	Диапазон измерения, кгс/см <sup>2</sup> 102 0-0,6 03 0-1,0 04 0-1,6 05 0-2,5 06 0-4,0 07 0-6,0 107 0-6,0 108 0-10,0 10 0-25,0 110 0-0,0 12 0-60,0 13 0-100,0 13 0-100,0 14 0-160,0 15 0-250,0 15 0-0,16** 57 0-0,25** 01 0-0,4**	

\* Только для датчика ТЖИУ.406233.006 и его исполнения
 \*\* Изготавливаются по согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем

5 Код предела допускаемой дополнительной температурной приведенной погрешности измерения Напряжение питания, В 12 - 3012 - 3019 - 48 19 - 48 9 - 48 9 - 48 6 Код диапазона выходного токового дополнительной температурной сигнала и напряжения питания измерения, не более, %/10 °С Б.2 Схема условного обозначения датчика общепромышленного назначения невзрывозащищенного исполнения(с одним диапазоном измерения) приведенной погрешности Диапазон выходного токового сигнала, мА ±0,150\* +0,200\* ±0,250 ±0,100 ±0,450 ±0,125  $\pm 0,600$ Предел допускаемой  $\pm 0,350$ 20 - 4 4 - 20 4 - 20 5-0 0-5 0-5 9 ø рабочих температур Диапазон рабочих температур, °C 4 Код диапазона от минус 35 до плюс 45 от минус 30 до плюс 50 от минус 10 до плюс 55 от минус 50 до плюс 70 от минус 40 до плюс 80 \*\* Изготавливаются по согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем до плюс 60 от плюс 5 œ m 3 Код предела допускаемой основной приведенной погрешности измерения приведенной погрешности измерения, не допускаемой основной  $\pm 0,15^{*}$ ±0,20\* ±0,50 ±1,00,\*\* ±1,00 ±0,40 \* Только для датчика ТЖИУ.406233.006 и его исполнения ±0,25 более, % m 9 4 7 TЖИУ406A измерения, Диапазон 0 - 25,0\*\*0 - 16,0\*\*0 - 40,0\*\*\*\*0,09 - 0 0 - 10,0\*\*0 - 100,00 - 160,00 - 250,00-2.5\*\*\*\*0\*9-0 0-4,0\*\*кПа 30 4 9/ 65 73 56 28 2 7 Диапазон измерения, МПа 1 Сокращенное обозначение датчика 25 | 0-25,0  $24 \mid 0 - 16,0$ 0 - 10,00 - 0,49.0 - 00 - 1,00 - 1,60 - 2,50 - 4,00 - 6,02 Код диапазона измерений 22 23 18 20 19 21 измерения, Диапазон 0-0,025\*\* 0-0,25\*\* 0 - 0.04\*\*\*\*90,0-0 0 - 0.16\*\*KTC/CM 0 - 0,4\*\*0 - 0.6\*\*0 - 100,00 - 160,00 - 250,00 - 0,1\*\*0 - 10,00 - 16,00 - 25,00 - 40,00.09 - 00 - 1,00 - 2.50 - 4,00 - 1,60 - 6,005 98 53 02 9 0 80 60 10 12 13 4 15 20 22 54 22 99 03 51 5

51

Б.2.1 Схема условного обозначения датчика общепромышленного назначения невзрывозащищенного исполнения (с несколькими диапазонами измерений - перенастраиваемый)

·	6 Код диапазона выходного токового сигнала и напряжения питания	Диапазон выходного         Напряжение           токового сигнала, мА         питания, В           12 — 30	2 4-20 12-30 3 4 4 5-0 19-48		5 Код предела допускаемой дополнительной температурной приведенной погрешности измерения	Предел допускаемой дополнительной температурной приведенной погрешности нзмерення, не более, %/10 °C           1         ±0,100*           2         ±0,125           3         ±0,126*           4         ±0,200*           5         ±0,250           6         ±0,250           7         ±0,450           8         ±0,600
- D		4 Код двапазона рабочих температур	Диапазон рабочих           температур, °C           1           2         от плюс 5		4 от минус 40 до плюс 80 5 от минус 30 до плюс 50	6 от минус 10 до плюс 55 7 в от минус 35 до плюс 45
- АП - В -		3 Код предела допускаемой основной приведенной погрешности измерения	Предел допускаемой основной приведенной погрешности	боле		5 ±0,50 6 ±1,00 7 ±1,00**
ТЖИУ406А			Диапазон нзмерения, кЛа 127 0 – 60,0 28 0 – 100,0		26 0-40,0** 27 0-60,0** 174 0-6,0** 75 0-10,0**	76 0 - 1 77 0 0 - 1 72 0 0 - 2 73 0 0 - 4 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ţ					$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	21 0 - 4,0 22 0 - 6,0 122 0 - 6,0 123 0 - 10,0 24 0 - 16,0 25 0 - 25,0
	ачение дагчика	эрений			53 0 - 0,04** 54 0 - 0,06** 58 0 - 0,004**	
	1 Сокращенное обозначение датчика	2 Код диапазона измерений	Ди изм ки ко 0 – 0		07 0 - 6,0 08 0 - 10,0 107 0 - 6,0 108 0 - 10,0	<del>                                      </del>

\* Только для датчика ТЖИУ.406233.006 и его исполнения
 \*\* Изготавливаются по согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем


## ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное)

### Схемы электрические подключения датчиков

## В.1 Схема электрическая подключения датчика общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения


В.1.1 Схема подключения датчика без использования экранированного кабеля при отсутствии электромагнитных помех


## четырехпроводная (от 0 до 5 мА или от 5 до 0 мА)



двухпроводная (от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА)

четырехпроводная (от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА)






При выходном токовом сигнале от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА на клеммной колодке имеется перемычка между контактами 3 и 4.

А – наружный заземляющий болт на корпусе;

G - источник питания;


# В.1.2 Схема подключения датчика с использованием экранированного кабеля

четырехпроводная (от 0 до 5 мА или от 5 до 0 мА)



двухпроводная (от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА)

четырехпроводная (от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА)



При выходном токовом сигнале от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА на клеммной колодке имеется перемычка между контактами 3 и4.


А - наружный заземляющий болт на корпусе;

G - источник питания;


# В.2 Схема электрическая подключения датчика общепромышленного назначения невзрывозащищенного исполнения

В.2.1 Схема подключения датчика без использования экранированного кабеля при отсутствии электромагнитных помех

четырехпроводная (от 0 до 5 мА или от 5 до 0 мА)



двухпроводная (от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА)




А - наружный заземляющий болт на корпусе;


G - источник питания;

# В.2.2 Схема подключения датчика с использованием экранированного кабеля

# четырехпроводная (от 0 до 5 мА или от 5 до 0 мА)



двухпроводная (от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА)




А - наружный заземляющий болт на корпусе;

G - источник питания;

# В.3 Схема электрическая подключения группы датчиков к общему источнику питания

В.3.1 Схема подключения группы датчиков к общему источнику питания без использования экранированного кабеля при отсутствии электромагнитных помех

четырехпроводная (от 0 до 5 мА или от 5 до 0 мА)




А - наружный заземляющий болт на корпусе;

G - источник питания;

## В.3.2 Схема подключения группы датчиков к общему источнику питания с использованием экранированного кабеля

двухпроводная (от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА)




А - наружный заземляющий болт на корпусе;

G - источник питания;


## В.4 Схема электрическая подключения и установки датчика общепромышленного назначения взрывозащищенного исполнения

В.4.1 Схема подключения и установки датчика без использования экранированного кабеля при отсутствии электромагнитных помех


## четырехпроводная (от 0 до 5 мA или от 5 до 0 мA)



двухпроводная (от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА)



четырехпроводная (от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА)




А - наружный заземляющий болт на корпусе;


G – источник питания;

# В.4.2 Схема подключения и установки датчика с использованием экранированного кабеля


## четырехпроводная (от 0 до 5 мА или от 5 до 0 мА)



двухпроводная (от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА)



четырехпроводная (от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА)




А - наружный заземляющий болт на корпусе;


G - источник питания;

Колпак не показан Г.1 Гадаритные, установочные и присоединительные размеры датчика ТЖИУ.406233.006 Рисунок 2 125 max 117 max BUNKO 2PMF2264W3E26 FE0.364.140TY Габаритные, установочные и присоединительные размеры датчика S=40 910 **93max** накидная гайка S=30 кронштейн HUNNEAL μασίδα ματίδα Sauka δолт 198max þ 702 Клеммная колодка-кабельный ввод Bud подключения Соединитель Рисунок 1 Рисунок хршдбГ кабеля может быть изменено на угол, кратный 90° 2 Положение кронштейна относительно места выхода 45007 20 max Р 70±1 0 Ø113,5 max О 014 M20×1.5 80 þ 91 S=27 20mb. Ø 10,5 +0.27 ♦ R0,125 (M) אסש און א 203max

Приложение Г (обязательное)



Чертеж общего вида со средствами взрывозащиты датчика Д.1 Датчик ТЖИУ.406233.006 Приложение Д (обязательное)



11 – заземляющий болт, 12 – кронштейн, 13 – втулка, 14 – втулка, 15 – резиновая втулка, 16 – кольца, 17 – накладка, 18 – винт - датчик-тензапреобразователь; 2- электронный блок; 3 - карпус; 4- крышка, 5- крышка, 6 – пазы; 7– кожух; 8 – винт-фиксатор; 9 – резиновое кольцо; 10 – клеммная колодка,

по взрывозащите)

Размеры бтулок для уплотнения кабеля

1ExdIIBT4

(Маркировка

О

1. Свободный объем взрывонепроницоемой оболочки до 270 см³. Испытательное давление 1,0 мПа.


2. Материал корпуса поз.3, крышки поз.4, кожуха поз.7, втулки поз.13 – сплов 416 ГОСТ 4784-74, или сплов 4784-74, или сплов 4784-74.

3. Mamepuan Bmynku nos.15 - pesuna 98-1 HTA TY 005 1166-87


Втулка ФАтах ФАтіп 8,5 1,1 11.6min


	- 1		
0.0	T UCUHUK	-	2
	7		
2	2,0		
7.5	C',		
t	=1		
ê			

A.2 DOMYUK T. X. N. Y. 406233.008



Приложение Е (рекомендуемое)






## Приложение Ж

(рекомендуемое)

## Перечень документации и деталей для заказа датчика

Ж.1 Перечень документации и деталей для заказа датчика ТЖИУ.406233.006 и его исполнений

Наименование	Обозначение по конструкторской документации	Количество шт.	Примечание
По требованию за	аказчика поставляется на догово	рной основе:	
Руководство по эксплуатации	ТЖИУ.406233.006РЭ		
Шайба	ТЖИУ.711111.001		
Шайба	ТЖИУ.711141.013		
Шайба	ТЖИУ.745522.002		
Кольцо	ТЖИУ.711171.001		
Кольцо			
Гайка	ТЖИУ.758422.001		
Гайка	ТЖИУ.758422.001-01		
Ниппель	ТЖИУ.713345.001		
Ниппель	ТЖИУ.713345.001-01		
Втулка	ТЖИУ.714341.001		
Втулка	ТЖИУ.714341.001-01		
Шайба	3 65 Γ 029 OCT 95 1469-73		
Шайба	5 65 Γ 029 OCT 95 1469-73		
Шайба	6 65 Γ 029 OCT 95 1469-73		
Болт	M6x10 109 30XΓCA 019 OCT 95 1435-73		
Винт	AM3-6gx6 109 30XΓCA 019 OCT 95 1440-73		
Ключ	ТЖИУ.746711.002		
Ключ-пластина	ТЖИУ.741131.049		
Примечание – Эс	кизы деталей и инструментов п	риведены на следу	ующем листе



# Ж.2 Перечень документации и деталей для заказа датчика ТЖИУ.406233.008 и его исполнений

Наименование Обозначение по конструкторской		Количество шт.	Примечание
По требованию за	документации аказчика поставляется на догов	орной основе:	
Руководство по эксплуатации	ТЖИУ.406233.006РЭ		
Шайба	ТЖИУ.711111.001		
Шайба	ТЖИУ.711141.013		
Шайба	ТЖИУ.745522.002		
Кольцо	ТЖИУ.711171.001		
Кольцо	ТЖИУ.754114.003		
Гайка	ТЖИУ.758422.001		
Гайка	ТЖИУ.758422.001-01		
Ниппель	ТЖИУ.713345.001		
Ниппель	ТЖИУ.713345.001-01		
Втулка	ТЖИУ.714341.001		
Втулка	ТЖИУ.714341.001-01		
Прокладка	ТЖИУ.754175.021		
Шайба	3 65 Γ 029 OCT 95 1469-73		
Шайба	5 65 Γ 029 OCT 95 1469-73		
Шайба	6 65 Γ 029 OCT 95 1469-73		
Болт	M6x10 109 30ΧΓCA 019 OCT 95 1435-73		
Винт	AM3-6gx6 109 30XΓCA 019 OCT 95 1440-73		
Ключ	ТЖИУ.746711.002		
Ключ-пластина	ТЖИУ.741131.049		

Примечание – Эскизы деталей и инструментов приведены на следующем листе

